

## Svejsesklausul – sikkerhedsforskrift

### Pålæg om certifikat og særlige tiltag ved svejsning og varme arbejder

I tillæg til Nordisk Søforsikringsplan (Planen) § 17-5 gælder følgende sikkerhedsforskrift:

Med varme arbejder forstås arbejder, hvor der benyttes maskiner og udstyr som genererer gnister og varme, som kan føre til brand. Varme arbejder omfatter brug af åben ild, varmluft, svejse-, skære- og/eller slibeudstyr.

Krav om certifikat. Personer, som benytter maskiner og udstyr i henhold til definitionen af varme arbejder udenfor faste, specielt tilrettelagte og brandsikre arbejdspladser, skal have gyldigt certifikat fra Norsk brændværnsforening eller en samarbejdende organisation i de øvrige nordiske lande for den type arbejder som skal udføres.

Forholdsregler skal iagttages inden, under og efter arbejdet som følger:

- arbejdspladsen og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brændbart affald.
- al brændbart materiale på og i nærheden af arbejdspladsen skal være fjernet eller beskyttet,
- brændbare bygningsdele skal være kontrollerede og beskyttede,
- åbninger i gulv, vægge og tag skal være tætnede,
- godkendt slukningsudstyr, minimum 2 stk. 6 kg. ABC-håndslukningsapparater eller brandslange med diameter minimum  $\frac{3}{4}$  tomme med vand tilsluttet frem til strålerøret, skal være placeret let tilgængeligt på arbejdspladsen,
- brandvagt skal være til stede under arbejdet, under pauser og mindst en time efter at arbejdet er afsluttet.

Hvis ikke sikkerhedsforskrifterne bliver opfyldt, kan assurandørens ansvar nedsættes eller falde helt bort, jf. Planen § 3-25.