

## **Svetsklausul - säkerhetsföreskrift**

### **Föreskrift om certifikat och särskilda försiktighetsåtgärder vid svetsning och heta arbeten**

I tillägg till Nordisk Sjöförsäkringsplans (Planen) § 17-5, gäller följande säkerhetsföreskrift:

Med heta arbeten avses arbeten där det används maskiner och utrustning som genererar gnistor och värme som kan leda till brand. Heta arbeten innefattar bruk av öppen flamma, varm luft och användning av svets-, kapnings- och/eller slipmaskiner.

Krav på certifikat. Personer som använder maskiner och utrustning, som omfattas av definitionen av heta arbeten, utanför permanenta, särskilt anpassade och brandsäkra arbetsplatser skall ha giltiga certifikat utställda av Norsk brannvernforening eller av samarbetsorganisation i annat nordiskt land för den typen av arbete som skall utföras.

Följande försiktighetsåtgärder skall vidtas före, under och efter arbetet:

- arbetsplatsen och den närmaste omgivningen skall röjas från brandfarligt avfall,
- allt brandfarligt material på och i närheten av arbetsplatsen skall avlägsnas eller skyddas,
- brandfarligt byggmaterial skall kontrolleras och skyddas,
- öppningar i golv, väggar och tak skall tätas till,
- godkänd släckningsutrustning, minimum 2 stycken 6 kg handbrandsläckare eller en brandslang med en diameter om minst 3/4 tum med vatten påslaget fram till munstycket skall vara placerat lätt tillgängligt på arbetsplatsen,
- brandvakt skall vara posterad under arbetet, i pauser och minst till en timme efter avslutat arbete.

I det fall säkerhetsföreskriften inte följs kan försäkringsgivarens ansvar reduceras eller helt falla bort, jfr. Planens § 3-25.